

Wien 1., Judenplatz 5

Wohn- und Geschäftshaus, erbaut 1899

Restaurierung und Neuherstellung der **Fassadenornamentik** (Hydrauer, Putz, Kunststein)

Befund: Günther Rath

Restaurierungsarbeiten: ausgeführt 2006/07, in Kooperation mit dem BDA

Reinigung der gesamten Fassade im Niederdruckverfahren, händisches Nachreinigen besonders bei Hinterschneidungen. Entfernen aller fachlich nicht einwandfreien Ausbesserungen, wie Fremdputze und Zementplomben. Überprüfen der Verankerung aller Zierteile, entrostet bzw. erneuern von Verankerungen.

Öffnung und Verpressen von Rissen und Anschlußfugen, hinterfüllen von Hohlstellen.

Ergänzen, anmodellieren mit Inkrustiermörtel dem Bestand angepaßt.

Aufbringen einer porenfüllende Kalkschlämme vor dem Anstrich.

Neu modellieren (Löwenkopf), drehen (Postamentaufsätze) oder abgießen (Balkonpostamente, Konsolen) von Elementen.

Gießen in Kunststein (Balkonpostamente), bzw. in Epoxidharz (Löwenkopf, Konsolen)

Instandsetzung der Sockelzone aus Kalksandstein.

Farbliche Fassung der bearbeiteten Fassadenflächen.



Ansichten nach der Restaurierung ^ >

Restaurierung und Neuherstellung der **Fassadenornamentik** (Hydrauer, Putz, Kunststein)

< Neuherstellung von Konsolen (Epoxidharz)



Neuherstellung von Pilastern (Putz) >



Fassade nach der Restaurierung ^

Neuherstellung eines Löwenkopfes >



< Löwenkopf vor der Rekonstruktion

Fortsetzung 2
Wien 1., Judenplatz 5

Restaurierung und Neuherstellung der **Fassadenornamentik** (Hydrauer, Putz, Kunststein)

desolate Balkonplatte vor der Entfernung mit Resten der ursprünglichen Balkonpostamente



< nach der Neuherstellung der Postamente in Kunststein auf der neuen Balkonplatte



Betonguß der Postamente vor Ort in vorbereitet Form >



< Detailansicht: restaurierter Fenstersturz

^ Restaurierung der kompletten Fensterbereiche (Leibungen, Überdachungen und Ornamentik)



^ Instandsetzung der Sockelzone aus Kalksandstein Ansicht während der Arbeiten